





| | | |
|---|---|---|
| Ⓐ | M8 x 16 UNI 5739 | 4 |
| | M8 UNI 5721 | |
| | Ø 8 x 16 UNI 6592 | |
| Ⓑ | Ø 4.8 x 25 UNI 6949 | 4 |
| Ⓒ | Ø 3.9 x 9.5 UNI 6954 | 4 |

# Sloupek DIR-CG/CN/L/LN



## POPIS

Sloupky pro fotobuňky DIR (nejsou součástí balení), ve verzích:

- **DIR-L** – z přírodně eloxovaného hliníku;
- **DIR-LN** – z černě eloxovaného hliníku;
- **DIR-CG** – z PVC v barvě RAL 9006;
- **DIR-CN** – z PVC v barvě RAL 9005.

### Upevňovací materiál

| | Šrouby a podložky | ks |
|---|---|---|
| Ⓐ | M8 × 16 UNI 5739<br>M8 UNI 5721<br>Ø 8 × 16 UNI 6592 | 4 |
| Ⓑ | Ø 4,8 × 25 UNI 6949 | 4 |
| Ⓒ | Ø 3,9 × 9,5 UNI 6954 | 4 |

## MONTÁŽ

- Připravte místo pro upevnění s chráničkami pro průchod kabelů, přednostně s použitím dodané kotevní desky s třmeny, maticemi a šrouby. ❶Ⓐ
- Pomocí šroubů připevněte základnu a pouzdro fotobuňky k tělu sloupku. ❷❹❸Ⓑ
- Protáhněte kabely připravenými otvory a sloupek připevněte ke kotevní desce. ❺
- Fotobuňku připevněte šrouby do pouzdra. Ⓒ

## DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy.

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, elektronické desky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Pro správnou likvidaci materiálů si ověřte místní předpisy.

**NEVYHAZUJTE DO PŘÍRODY!**

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00585M4A 12/2016, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz